

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

СНИМАЕМОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ FLEX JETA INDUSTRY

J101961802\10

Временная защитная плёнка в виде жидкой полимерной эмульсии на основе бутадиеновых эмульсионных сополимеров, без растворителей. Предназначена для защиты различных поверхностей от механических воздействий. Подходит для защиты автомобильных окрашенных деталей.

После нанесения и высыхания образует гибкое, упругое, прочное покрытие, которое легко удаляется в виде плёнки без остатков и повреждения основания. Подходит для пористых и непористых материалов: окрашенные поверхности, металл, бетон, кирпич, плитка, пластик и др.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна производитель	- - -	Россия
Тип	- - -	Однокомпонентный
Цвет	- - -	Светло-розовая эмульсия, после высыхания — полупрозрачная
Запах	- - -	При близком контакте чувствуется запах аммиака
Сухой остаток (по массе, кг), не менее	%	50
Водородный показатель pH	- - -	9.0
Плотность	г/см ³	0.97
Температурный диапазон эксплуатации покрытия (после отверждения)	°C	от -45 до +70
Удлинение при разрыве	%	до 250–800

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Срок удаления без следов до 6 месяцев после нанесения
- После замораживания в жидком виде теряет свои свойства
- Высокая эластичность

ОСНОВАНИЯ

- Окрашенные покрытия
- Металл
- Бетон
- Плитка
- Пластик
- Стекло

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите пыль, грязь, отслаивающиеся фрагменты, стоячую воду. Поверхность должна быть сухой и чистой.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

	Способ нанесения	Давление, атм.	Сопла	Количество слоев
	Пневматическое распыление	3.0-4.0	2.5-3.5 мм	1-2
	Безвоздушное* Airmix / Airless	100-120	0.013-0.015 дюйм	1-2
	Кисть, валик	---	---	1-2



Теоретический расход** 0.5 кг/м²

*Не допускать длительной остановки с материалом в шлангах и пистолете – это может привести к загустению и засорению. При паузах более 30 минут промывать систему.

** Практический расход зависит от способа нанесения, сложности конструкции и структуры окрашиваемой поверхности.

Избегайте чрезмерно толстых слоёв – это может увеличить время высыхания и усложнить снятие.

Защита смежных зон. Закройте участки, не требующие покрытия, чтобы избежать попадания брызг и перерасхода.

СУШКА

	Температура	Время
 В один слой	от +5 до +20°C	2-4 часа

Наилучший эффект достигается при послойной сушке и между нанесениями.

Не допускайте контакта с водой в период высыхания.

СНЯТИЕ ПОКРЫТИЯ

1. Покрытие рекомендуется снимать не позднее 6 месяцев с момента нанесения.
2. Подцепите край плёнки ногтем, шпателем или скребком с закруглённым лезвием, чтобы не поцарапать основание.
3. Тяните покрытие равномерным движением, стараясь снимать его крупными фрагментами. Благодаря высокой эластичности плёнка не рвётся на мелкие кусочки.
4. Если остались небольшие фрагменты, удалите их тем же инструментом либо слегка увлажнённой безворсовой салфеткой. Не используйте агрессивные растворители.
5. Осмотрите поверхность на наличие следов. При правильном нанесении и своевременном снятии покрытие не оставляет липких или окрашенных остатков.
6. Соберите снятую плёнку как строительные отходы согласно местным нормативам. Материал является биологически разлагаемым и может быть утилизирован как бытовой отход.

ПОСЛЕ РАБОТЫ

1. Слейте остатки из бака и шлангов.
2. Залейте в бак чистящее средство: чистую воду, можно использовать щелочной очиститель Flush JETA Industry в соотношении 1:10 с чистой водой. Данное средство совместимо с полимерными эмульсиями.
3. Прогоняйте промывочную жидкость через систему до полного удаления следов эмульсии из шланга, пистолета и поршневой группы.
4. Разберите и промойте фильтр, сопло и другие быстросъемные элементы.
5. Протрите внешние поверхности аппарата, удалите брызги и потёки.

УПАКОВКА

Снимаемое защитное покрытие FLEX JETA INDUSTRY – 10 и 20 кг в пластиковой канистре.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Снимаемое защитное покрытие FLEX JETA INDUSTRY - 12 месяцев в закрытой заводской упаковке.

ХРАНЕНИЕ

Храните изделие в герметичной заводской упаковке в проветриваемом месте, вдали от прямого воздействия солнечных лучей.

Хранить при температуре от +5 °C до +25 °C.

